



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Ordinanza Sindacale n. 12.....

del 10 GIU. 2014

OGGETTO: Crolli e smottamenti nei tratti della scogliera in località "Pezzarossa" e in località "Lido Silvana". Recinzione e segnalazione aree pericolanti a tutela della pubblica incolumità.

IL SINDACO

Premesso:

- che tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- che alcune parti della scogliera del territorio del Comune di Pulsano risultano interessate da gravi fenomeni erosivi della costa i quali evolvono in movimenti franosi, con grave pregiudizio per la sicurezza delle persone;

Vista la nota della Capitaneria di Porto prot. n. 31.03.00/R.I.2406/Dem. dell'11.04.2014 nella quale evidenzia la necessità di eseguire un sopralluogo in località "Pezzarossa" e in località "Lido Silvana" al fine di verificare lo stato di erosione delle predette insenature;

Letta la relazione del sopralluogo congiunto effettuato in data 15.05.2014 dalla Capitaneria di Porto e dal geom. Alessandra Presici, dell'Ufficio tecnico comunale, e vista la relativa documentazione fotografica allegata, dalle quali si evince che i seguenti tratti di scogliera versano in avanzato stato di erosione, con sgretolamento della roccia e la conseguente caduta di massi:

- tratto di costa dell'insenatura "Pezzarossa" e precisamente l'insenatura a ridosso della Litoranea Salentina e quella secondaria posta a sud/est della prima;
- tratto di costa della "Baia di Lido Silvana" posta a sud/Est della predetta baia e conosciuta come "Promontorio Castelluccia";
- tratto di costa della "Baia di Lido Silvana" posta a sud/Ovest della predetta baia e conosciuto come "Promontorio del Camping" compreso tra l'insenatura "Serrone" l'insenatura "Lido Silvana";

Considerato che la situazione sopra riscontrata di crolli/cedimenti, smottamenti, ingrottamenti e quant'altro verificatosi per effetto della erosione della costa costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità a causa di possibili fenomeni franosi che possono verificarsi;

Ritenuto necessario ed urgente, adottare tutte quelle misure di emergenza, provvisorie, contingibili ed urgenti, rivolte a meglio segnalare, circoscrivere e delimitare l'area demaniale marittima interessata da tutti quei fenomeni erosivi della costa sopra descritti, allo scopo di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini ;

Richiamato l'art. 54, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii., che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

Visto l'art. 50 del D.lgs 267 /00 e s.m.i.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a revoca,

- il divieto di accesso alla scogliera ed all'arenile nel tratto sottostante il cosiddetto "Promontorio Castelluccia" posto a sud/est della baia di "Lido Silvana", meglio evidenziato con il n. 1) nella planimetria allegata;
- il divieto di balneazione nello specchio d'acqua nel tratto sottostante il cosiddetto "Promontorio Castelluccia" posto a sud/est della baia di "Lido Silvana", per una profondità di mt. 50 dalla scogliera verso mare e meglio evidenziato con il n. 1) nella planimetria allegata;
- il divieto di accesso alla scogliera ed all'arenile nel tratto sottostante il cosiddetto "Promontorio del Camping" posto a sud/ovest della baia di "Lido Silvana" tra la predetta insenatura e quella del Serrone, meglio evidenziato con il n. 2) nella planimetria allegata;
- il divieto di balneazione nello specchio d'acqua nel tratto sottostante il cosiddetto "Promontorio di Lido Silvana" posto a sud/ovest della baia di "Lido Silvana" tra la predetta insenatura e quella del Serrone, per una profondità di mt. 50 dalla scogliera verso mare e meglio evidenziato con il n. 2) nella planimetria allegata;
- il divieto di sosta e transito sulla scogliera e nell'arenile sottostante la stessa per una profondità di mt.3,00, dell'insenatura denominata "Pezzarossa" (Baia prospiciente il complesso alberghiero denominato Costa Azzurra") meglio evidenziato con il n. 3) nella planimetria allegata;
- il divieto di sosta e transito sulla scogliera e nell'arenile sottostante la stessa per una profondità di mt. 3,00, della piccola insenatura posta a sud/est della baia denominata "Pezzarossa" meglio evidenziato con il n. 4) nella planimetria allegata;

INFORMA

che chiunque non rispetti quanto prescritto dalla presente ordinanza è passibile della sanzione da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.lgs n. 267/00 e s.m.i.;

CONFERISCE MANDATO

alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto, di verificare l'ottemperanza della predetta ordinanza;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia inviata :

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di LE-BR-TA, via Rubichi n.39 – 73100 Lecce -;
- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste sez. Taranto, Piazzale Bestat, 27, 74100 Taranto;
- Comando dei Carabinieri della locale Stazione, Piazza De Luca, 74026 Pulsano (Ta);

Il Responsabile del Settore Ambiente-Patrimonio e LL.PP.

Geom. Pasquale D'Amato



Il Sindaco
Avv. Luigi Ecclesia

Insenatura Pezzarossa



Baia di Lido Silvana

